

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ №11» НГО

А. В. Деркачёв

31» августа 2023 г.



АКТ

Обследования территорий учреждения

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – *Асаблина Татьяна Михайловна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе*

Членов комиссии – *Портнягина Раиса Николаевна, учитель физической культуры;*
Грамма Оксана Петровна, секретарь учебной части;

В том, что:

1. На спортивной площадке МАОУ «СОШ № 11» НГО для проведения занятий имеются:

«шведская стенка», гимнастические параллельные брусья, перекладины, гимнастические скамейки, площадка для подвижных, спортивных игр, 2 футбольных ворот, прыжковая яма, тренажёрный комплекс.

2. Каждая перекладина «шведской стенки» выдерживает нагрузку 145 кг под грузом, вложенным под углом 60 градусов.

3. Гимнастические параллельные брусья выдерживают нагрузку 145 кг под грузом, вложенным под углом 60 градусов.

4. Футбольные ворота закреплены и укреплены от падения.

5. Прогибы гимнастических снарядов и футбольных ворот соответствуют Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту. После снятия груза, повреждения и смещения не обнаружены.

6. Травм опасные конструкции отсутствуют.

На территории МАОУ «СОШ № 11» НГО организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, Правилам техники безопасности, производственной санитарии, а также возрастными особенностями занимающихся.

Техническое состояние уличного оборудования соответствует требованиям безопасности детского игрового, спортивного оборудования на территории учреждения.

Председатель комиссии:

Т.М.Асаблина

Члены комиссии:

Р.Н.Портнягина

О. П. Грамма